

蓝山县人民政府

蓝政函〔2023〕48号

蓝山县人民政府 关于同意《蓝山县塔峰镇“6·17”高空坠落 事故调查报告》的批复

县科工局：

你单位报来的《关于同意〈蓝山县塔峰镇“6·17”高空坠落事故调查报告〉的请示》（蓝科工呈〔2023〕164号）收悉，经县人民政府研究，现批复如下：

（一）同意事故调查组作出的《蓝山县塔峰镇“6·17”高空坠落事故调查报告》。

（二）责成有关单位汲取此次事故教训，落实责任，同时举一反三，强化行业监管职责。县应急管理局、县市场监督管理局、县科工局按照相关的规定履行相关职能职责，防止此类事故再次发生，并由县商贸专委会对相关单位负责人进行约谈。

附件：蓝山县塔峰镇“6·17”高空坠落事故调查报告

此页无正文。



2023 年 11 月 26 日

附件

蓝山县塔峰镇“6·17”高空坠落事故 调查报告

2023年6月17日15时40分许，位于蓝山县塔峰镇边贸中路的康嘉超市，在空调制冷设备外机修理过程中，正在施工作业的一名工人，从康嘉超市二层（蓝城上郡南郡二层商场）坠落至地面受伤，后经抢救无效死亡。事故发生后，县委、县政府高度重视，立即组织应急、市监、科工、住建、公安等部门和塔峰镇参与救援，事故得到了及时有效控制，事态平稳。

为查明事故原因，县人民政府成立了蓝山县塔峰镇“6·17”高空坠落事故调查组（以下简称“事故调查组”），由副县长唐建伟任组长，县政府办副主任李安泽任副组长，从县应急管理局、县市监局、县科工局、县住建局、县公安局等部门及塔峰镇抽调人员参加调查。事故调查组从事故单位、个人的基本情况入手调查，查明了事故发生的经过、原因、安全生产监督管理等方面的基本情况，划清了事故责任，并提出了处理意见和整改措施。现将事故调查情况报告如下：

一、事故有关情况

（一）事故单位基本情况

蓝山县友旺兄弟暖通设备店是一家专业从事空调设备安装、维修的小型公司，成立于2022年9月20日，法定代表人

为赵友旺，经营地址位于[REDACTED]（钟积初的房屋），联系电话为[REDACTED] 统一社会信用代码为[REDACTED]

（二）事故单位人员情况

赵友旺，身份号码：[REDACTED] 蓝山县友旺兄弟暖通设备店法定代表人；

赵水万，身份号码：[REDACTED] 蓝山县友旺兄弟暖通设备店合作伙伴；

盘六斤（死者）：男，瑶族，1991年7月1日出生，身份号码：[REDACTED] 户籍地址：[REDACTED]

[REDACTED]，生前系蓝山县友旺兄弟暖通设备店员工，持有黑龙江省安全生产监督管理局颁发的电工作业、高处作业、制冷与空调作业和深圳市应急管理局颁发的高处作业等特种作业操作证，所有证件均在有效期内。

（三）事故发生当天天气情况

事故发生当天为阴天，气温 26℃-31℃，无异常气候条件。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2023年6月7日，康嘉超市的空调制冷设备外机出现制冷故障，康嘉超市负责人郭忠义打电话给赵水万，请赵水万维修，价格1360元，赵水万答应接单。当日，赵水万多次给赵友旺打电话，赵友旺未接到电话。晚上20时许，赵友旺给赵水万回了

电话，赵水万告诉赵友旺康嘉超市的空调制冷设备外机坏了，要赵友旺去修理。2023年6月8日，赵友旺去康嘉超市空调制冷设备外机进行维修。6月16日，郭忠义再次打电话给赵水万，反映空调制冷设备外机还未修好，要求赵水万尽快去维修。赵水万把空调未修好的情况告诉了赵友旺，要赵友旺再次去修，赵友旺说自己没空，喊赵水万直接联系盘六斤去维修。6月17日11时，郭忠义又电话催促赵水万去维修空调制冷设备外机，赵水万告知盘六斤，盘六斤答应当日下午去维修。由于一个人无法维修冷柜外机空调，盘六斤邀请雷金华（系死者临时喊来帮忙的工友）帮忙打下手。当日14时35分许，雷金华与盘六斤来到康嘉超市，在康嘉超市北面二楼搭建的彩钢瓦上实施空调制冷设备外机修理。在机器试机运转中发生燃爆，盘六斤被冲到一楼地面。盘六斤跌落后，雷金华立即拨打了120急救电话，随后民警和120救护车赶到现场，盘六斤被迅速送往蓝山县中心医院急救，经抢救无效后死亡。

（二）事故应急处置情况

接到报警后，县委、县政府高度重视，迅速调度县公安、应急、市监、科工、塔峰镇、医疗机构等相关部门紧急救援，组织现场急救和转运伤员，事故得到快速有效的处置，事故的相关责任人被公安机关依法控制，伤者在抢救过程中不幸身亡。

（三）事故应急救援情况

在事故的应急救援过程中，相关单位和救援人员反应迅速、

措施得当，有效控制了事态的发展。

（四）事故损失情况

事故导致盘六斤抢救无效后死亡，直接经济损失 120 万元。

三、事故原因分析及性质

（一）事故发生原因

本次事故的直接原因是盘六斤在操作过程中未能正确使用安全设备，导致从高处坠落。根据调查结果，盘六斤持有电工作业、高处作业、制冷与空调作业等特种作业操作证，但他在试机时未能及时发现机器内部电磁阀开关故障无法打开的问题，导致压缩机运转中无法正常排气，产生高温高压并最终爆炸。

（二）事故性质

根据调查结果，本次事故属于一般安全生产事故。

四、事故责任划分及处理意见

（一）县应急局履职情况

事故发生后，县应急管理局党委书记、局长肖志敏和相关工作人员赶到现场参与救援，事故得到了及时有效控制。调查时，高空作业从业人员盘六斤持有电工作业、高处作业、制冷与空调作业等特种作业操作证，获得该证前均进行了相关培训，县应急管理局对特种作业群体的监管职责已履职到位。

（二）县市监局履职情况

事故发生后，县市监局分管领导和相关工作人员赶到现场参与救援，事故得到了及时有效控制。调查时，事故单位也按

《中华人民共和国市场主体登记管理条例实施细则》第七十二条内容，限期办理了变更登记，县市监局履行的监管职责已履职到位。

（三）县科工局履职情况

事故发生后，县科工局党组书记邱运成、局长冯萍、总工程师廖琼君和相关干部职工均赶到现场参与救援和善后处置，事故得到了及时有效控制。调查时，事故单位有制定好的安全生产管理制度、应急预案，为员工购买了意外保险，也配有安全绳、安全帽、消防器等消防器材，县科工局履行的行业管理职责已履职到位。

（四）塔峰镇履职情况

事故发生后，塔峰镇党委书记李亮飞、镇长王宪辉和相关干部职工均赶到现场参与救援和善后处置，事故得到了及时有效控制。后期由镇司法所和村支两委共同将事故调解成功，未造成重大舆论，塔峰镇的属地管理职责已履职到位。

（五）事故责任追究情况

县委常委、副县长、县商贸企业安委会组长何福明对县市监局副局长王友文，县科工局总工程师廖琼君，县应急管理局党委委员、政工室主任赵兴旺，塔峰镇武装部部长廖雪健进行约谈。

五、事故防范和整改措施建议

（一）各职能部门应根据法律法规的规定，举一反三，切

实履行各自的职责，相互配合，做到安全生产监管不留盲区，不留死角。

（二）由县应急管理局、县市监局、县科工局、县住建局联合深入开展重点行业领域潜在风险专项排查整治，督促生产经营单位建立健全并严格落实安全生产规章制度和操作规程。

（三）按照《中华人民共和国安全生产法》中安全生产“三管三必须”工作原则，各行业监管部门要加强对直管行业的特种作业安全监管，切实摸清从事危险作业的从业人员底数，确保从业人员具备安全生产的技能，增强从业人员安全意识；行业监管部门要依法打击资质挂靠、无证上岗、超许可范围作业的安全生产违法行为，切实防范化解特种作业领域隐患风险。